


2023



Primer avance del contrato de mantenimiento #06

Sostenimiento de planta física del Colegio Manuel del Socorro Rodríguez





CONTENIDO



Luminarias




**Carpintería
metálica**



**Mantenimiento
hidráulico**



Saneamiento



LUMINARIAS

SEDE A

Lámparas transformadas	49
Tubos led reemplazados	103
Paneles de sobreponer	3
Bombillos led	1



LUMINARIAS

SEDE B

Lámparas transformadas	40
Tubos led reemplazados	80
Reflectores	3
Bombillos led	13
Toma corrientes	2





Registro fotografico





Carpinteria metalica

SEDE A y B

Chapas cambiadas y reparadas	12
Bisagras cambiadas y reparadas	13
Trabajos de soldadura	20
Otros (muebles)	11

Registro fotografico





MANTENIMIENTO HIDRÁULICO


SEDE A

Arreglo de baños y revisión de unidades sanitarias	Arreglados 3 Revisados 15
Registros reparados	1 (preescolar)
Ajuste de llaves de agua	15
Ajuste de cisternas	10
Levantamiento de tasas sanitarias	4





MANTENIMIENTO HIDRÁULICO - SEDE A





SANEAMIENTO

La primera fila hace referencia a la bomba inyectora de la sede A

ANTES





DESPUES



La segunda fila hace referencia al tanque de agua de la sede A





GRACIAS

